



INFORME DE PRENSA

Tel.:2523-2061 /2523-22062 Fax.:2257-7405 e-mail: ofprensa@mopt.go.cr

- SEMÁFOROS DAÑADOS SE UBICAN EN CARRETERA PRINCIPAL DE PAVAS Y PUENTE SOBRE CIRCUNVALACIÓN (SINAGOGA)
- INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT REPORTÓ DAÑOS EN TRES SISTEMAS DE PAVAS POR RAYERÍA DE AYER
- ACTUALMENTE SÓLO EL DISPOSITIVO MENCIONADO ESTÁ FUERA DE SERVICIO

SISTEMA SEMAFORIZADO EN PAVAS ESTARÁ FUERA DE SERVICIO HOY Y MAÑANA

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT (DGIT) informó que los semáforos ubicados en la carretera principal de Pavas y el puente sobre Circunvalación (Sinagoga), fue dañado por un rayo que lo dejó inhabilitado. Funcionarios de esta Dirección trabajarán hoy y mañana para reparar los daños, razón por la cual actualmente el sistema se encuentra fuera de funcionamiento.

El ingeniero Mario Chavarría, Subdirector de Ingeniería de Tránsito, indicó que la rayería de ayer dañó tres sistemas semaforizados en el sector de Pavas, de los cuales dos ya se encuentran funcionando y uno, el ubicado sobre el puente de Circunvalación (Sinagoga), se encuentra en trabajos de reparación.



Reportar el mal funcionamiento de un semáforo puede evitar un accidente de tránsito.

En el sector se mantendrán durante las “horas pico” efectivos de la la Dirección General de Policía de Tránsito, sin embargo se solicita a todos los conductores que circulen por ese punto, manejar con precaución y respetar las señales de tránsito establecidas.

Finalmente, el Ministerio solicita a todos los ciudadanos reportar cualquier funcionamiento irregular de un semáforo a los números de teléfono 2523-2753 ó 2233-2733.