



IMPORTANTE...IMPORTANTE

- QUIENES USEN LA VÍA LO HACEN BAJO SU PROPIO RIESGO
- MOPT COLOCÓ MONTÍCULOS DE TIERRA PARA IMPEDIR EL PASO
- RUTA PERMANECERÁ ASÍ UNAS SIETE SEMANAS MÁS
- ESTA SEMANA SE CONOCERÁN PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON TALUDES

RADIAL ALTERNA A ESCAZÚ CONTINÚA CERRADA

Desde el pasado 13 de agosto la radial alterna a Escazú, desde La Sabana, pasando por los Hatillos, permanece cerrada y se mantendrá así por al menos siete semanas más. El recordatorio surge luego de comprobarse que algunos conductores obvian el cierre y utilizan la carretera.

En días pasados, un medio de comunicación comprobó que incluso una ambulancia de la Cruz Roja, en un acto de irresponsabilidad e irrespeto a la señalización vial pasó por alto la suspensión de paso por el tramo de 1.7km.



El MOPT trabaja en la remoción de los materiales que se desprendieron en la radial alterna a Escazú

De igual forma, otros vehículos y motocicletas utilizan esta carretera para trasladarse a contrapelo de la prohibición de paso, por lo que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes advierten que cualquier accidente que pudiera ocurrir queda bajo la responsabilidad de quien utilice la vía sin permiso.

Sobre este punto, se recuerda que esta ruta tiene problemas de deslizamientos y la tierra que se desprende es sumamente arcillosa por lo que los automotores corren el riesgo de ser golpeados por el material que eventualmente se desprenda o bien derrapar por el barro.

Actualmente, la División de Obras Públicas trabaja en la remoción de materiales, mientras se contrata una empresa que solucione definitivamente el tema de los taludes y su vulnerabilidad a las lluvias.

Además de la señalización vial presente y algunos obstáculos, el MOPT colocó montículos de tierra para impedir el paso de carros. El Ministerio considera innecesario apostar oficiales de tránsito en los accesos a esta vía.

prensa
mopt

23-08-2010

fvillalobosz@mopt.go.cr